

令和3年7月吉日

株式会社MSソリューションズ
福岡市博多区中洲5丁目6番24号
第6ガーデンビル6F
TEL 092-262-7418 / FAX 092-262-7419



CUmini+(1stLOT)仕様相違のお詫び

謹啓

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

今回 1stLOT が入荷してまいりました車体に関しまして、メーカーの生産ミスにより国内仕様と異なるパーツ（スプロケット※下記画像参照）が付加している事が発覚致しました。調査いたしました所、メーカー担当者が生産指示を間違えていた事が原因となります。

スプロケットが付加されていても走行上には問題無いのですが、外観上の美観を損ねることも有り、お客様へご了解の上販売する事が必須であると考えております。また、次回生産分（2ndLOT）では、こうしたミスが起きない様万全を尽くす所存です。

（スプロケットパーツ）



この度は、SUPERSOCO CUmini+を心待ちにして頂いたにも関わらず、このような形でお客様にご迷惑をお掛けする事となり、誠に申し訳ございません。心よりお詫び申し上げます。

謹白